

附表：105 學年度第 2 學期第 1 次校長與學生有約回覆單

日期：106 年 4 月 12 日

序號	建議或提問	答覆	處(室)	備註
1	學校榜單的人行道不平、雜亂，不易行走並影響閱榜。	學務處： 1.行道樹落葉因季節關係經常性掉落，衛保組會加強督導外掃負責的班級。 2.人行道不平的部分，請總務處整修。 總務處 圍牆外人行步道已由龍潭區公所發包委外設計規劃挖除重新鋪設。	學務處 總務處	
2	模擬考和一般班級下課時間不同，一般班級下課時間的打球和吵鬧聲常會影響我們模擬考。	教官室：配合辦理，將利用班會及導師等集合時機再宣導，模擬考期間教官室派員加強教學區秩序管制及巡查。 學務處：已於 4/28 朝會宣教，後續利用班會及集會時機加強宣導、於模擬考期間加派人力巡查。	教官室 學務處	
3	班際（排球、籃球）賽事規則說明清楚。	1.已於賽前公布相關競賽資訊。 2.爾後將相關資料放置班會、網頁。	學務處	
4	機械科工廠和員生社間往 2 樓的樓梯(鐵梯)易積水。	1.鐵梯並無積水現象。 2.員生社前往 2 樓樓梯間，側邊無遮蔽物，下大雨的確會積水，研擬是否加封擋雨改善之。 3.機械科與材料室走廊階梯，因兩幢建物交接處遇雨會有滲漏水且原階梯設計梯深不一，研擬施作方式改善之。	總務處	
5	操場兩側轉彎處跑道有樹木遮掩處長有青苔，容易跌倒。	會同學務處體育組清除之，並研擬後續保養維護對策。	總務處	
6	普一甲旁女生廁所常常漏水。	女廁因興建過程，施工單位未完全對正接頭，導致使用時日後發生滲漏缺失，已發現後修復。	總務處	
7	颱風天，三丁的天花板仍未修繕完成。	1050927 梅姬颱風來襲，普三丁及音樂教室天花板受損，9 月 30 日視察到校勘查後，10 月 3 日即修復，因採原物料整修，所以會有一些物料變形無法恢復原貌，但不影響安全，若有天花	總務處	

		板移位，乃因屋頂排氣孔氣流所致，歸位即可，請師生勿驚。		
8	綜職科三年級教室外，水龍頭有很大的聲音。	經現場勘驗，並無任何異狀，持續觀察中。	總務處	
9	裕舜樓一樓常有丟下垃圾問題。	1.加強宣導正確觀念，如果再抓到，必定嚴懲。 2.學務處將加強巡視 2~5 樓。	學務處	
10	普一甲教室木地板，毀損部分。	毀損部分，研擬其他材質施做修補。	總務處	
11	廁所可否設置環保垃圾桶？	1.廁所內不宜放置資源回收桶，本校已有設置公共垃圾桶及公共資源回收桶的位置。 2.如在廁所內再增加，會增加打掃學生的負擔，也會是廁所內髒亂的主因，所以不宜增加。	學務處	
12	成立棒球社。	1.本校場地較小且沒有防護網，不適合打棒球。 2.本校沒有 C 級以上專任教練，無法配合成立社團。	學務處	